

## 令和5年度 河北町通学路等安全点検一覧

	点検箇所	現 状	対 策
①	西里地区両所 白山道両所線	通学路として利用している道路の歩道を拡張する工事を実施中。通行幅はあるものの注意が必要。	橋梁工事は完成し、3.5m幅歩道工事を進めている。(町)
②	西里地区白山堂 県道湯野沢寒河江線	車両の通行が多い。歩道が狭く、傾斜がある。	道路整備計画への位置づけを検討している。(県)
③	県道皿沼河北線溝延地区田井地内	幅の狭い道路ではあるが、スピードを出す車両が多い。	指導線を引く。(県)
④	溝延地区7区 県道溝延河原線と県道皿沼河北線が交差する五差路	変形五差路で見通しが悪く、優先道路が分かりにくい。	道路整備計画への位置づけを検討している。(県) 優先道路がわかりやすいように、ドットラインを引き直す。(県) 路面標識を引き直す。(警察)
⑤	町道高関長表線高中交差点	カーブ、傾斜で見通しが悪く横断歩道が見えにくい。	横断歩道の標識を1.5倍のサイズにした。横断歩道、停止線を引き直した。(警察) 前後30mに区画線を塗りなおし、路面の傾斜部分に「横断者注意」を引いた。標識が見えにくいため、街路樹の剪定を行う。(町)
⑥	谷地南部地区 荒町東一丁目交差点(信号機なし) 町道高関長表線	交通量の多い交差点。横断歩道が長い。	横断歩道にグリーンベルトを設置した。標識が見えにくいため、街路樹の剪定を行う。(町)
⑦	谷地南部地区 町営バス停南部小前 交差点	歩道に沿って植え込みがあり、低学年が見えにくい。	植え込みの剪定を行う。
⑧	コミセン南側(上工) 町道前小路上工線	車と歩行者の距離が近くなる道路。地区民からも危険であるという声をいただいている。	北側にグリーンベルトを設置した。(町) 登校時だけでなく、下校時も北側を通るように指導している。(学校)
⑨	谷地中部小学校南側東西線(栄町～上工) 町道上工栄町線	登校時にスクールゾーンに無許可で侵入してくる車両がある。下校時にスピードを出す車両がある。	4か所程度、路面に30kを記載する。(警察)
⑩	沢畑地内(県道湯野沢寒河江線)	交通量が多く、歩道がない。現在通学路を変更している。	広い路肩や歩道といった歩行者空間の確保が必要と考えている。(県)
⑪	下沢畑公園前(県道湯野沢寒河江線)	登校時、集合場所に集合する際に、道路を横断しなければならない。	学校で対応を協議中。その後県と連携をして対応を検討する。(学校・県)
⑫	笹川のY字路の廃屋(県道樽石河北線)	屋根や壁などが道路側に落ちる危険性がある。	ガラス窓もあり、強風で道路側に倒れてこないかが心配。解体を持ち主に働き続ける。(町)
⑬	笹川のY字路交差点(県道樽石河北線)	下校時、岩枝方面から南進してくる車両から、横断歩道を横断する児童が見えない。	巻き込み線を引き直す。県道南側から横断歩道までドットラインを引く(県) 停止線の位置の検討を行う。(警察)